

ООО «ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ»

610011 г. Киров, пер. Вершининский, д. 7
тел. – факс 41-40-51

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «ОКТЯБРЬСКАЯ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»



А К Т
обследования подвального
встроено- пристроенного помещения
магазина находящегося в МКД № 5
по ул. Крупской

от 05.04.2019г.

Комиссия в составе: Гл. инженера Тараканова С.Н., инженера Алцыбева С.И., мастера Киелицына Н.П. В присутствии председателя совета МКД Любимовой Н.Д. Произвела обследование подвального встроено- пристроенного помещения магазина находящегося в доме № 5 по ул. Крупской.

При обследовании обнаружено:

В указанном помещении отсутствует освещение. По потолку коридора (№7) проходят общедомовые коммуникации (магистральные трубопроводы ХГВС). ВРУ отключено от эл. снабжения, отсутствуют светильники, выключатели, розетки. Во всех помещениях имеется строительный и бытовой и строительный мусор, а именно:

- Помещение 1- Бытовой и строительный мусор, б/у люминесцентные лампы.
- Помещение 2- Бытовой и строительный мусор, б/у люминесцентные лампы.
- Помещение 3- Бытовой и строительный мусор, б/у люминесцентные лампы.
- Помещение 4- Бытовой и строительный мусор.
- Помещение 5- (лестничная клетка) доступа нет.
- Помещение 6- (холодильная камера) Бытовой и строительный мусор.
- Помещение 7- (коридор) Бытовой и строительный мусор, б/у люминесцентные лампы.
- Помещение 8- (холодильная камера) деревянные стеллажи и поддоны бытовой и строительный мусор.

- Помещение 9- (машинное отделение лифта) двигатель лифта отсутствует бытовой и строительный мусор, б/у люминисцентные лампы.
- Помещение 10-(коридор) Бытовой и строительный мусор, б/у люминисцентные лампы.
- Помещение 11- Бытовой и строительный мусор.
- Помещение 12- Бытовой и строительный мусор.
- Помещение 13- Бытовой и строительный мусор.
- Помещение 14- Строительный мусор.
- Помещение 15- Строительный мусор.
- Помещение 16- Бытовой и строительный мусор.
- Помещение 17- Строительный мусор.
- Помещение 18- Строительный мусор.
- Помещение 19- Бытовой и строительный мусор.
- Помещение 20- мусор отсутствует.
- Помещение 21- мусор отсутствует.
- Помещение 22- мусор отсутствует.
- Помещение 23- мусор отсутствует.
- Помещение 24- мусор отсутствует.
- Помещение 25- мусор отсутствует.
- Помещение 26- мусор отсутствует.
- Помещение 27- (вентиляционная) отсутствуют двигателя, эл. щиты в не рабочем состоянии. Имеется строительный мусор.
- Помещение 28- Строительный мусор.
- Помещение 29- Строительный мусор.
- Помещение 30- Строительный мусор.
- Помещение 31- мусор отсутствует.
- Помещение 32- мусор отсутствует.
- Помещение 33- мусор отсутствует.
- Помещение 34- Бытовой и строительный мусор.
- Помещение 35- мусор отсутствует.
- Помещение 36- Бытовой и строительный мусор.
- Помещение 37- мусор отсутствует.
- Помещение 38- мусор отсутствует.
- Помещение 39- Бытовой и строительный мусор.
- Помещение 40- Строительный мусор.
- Помещение 41- Строительный мусор.
- Помещение 42- Строительный мусор.
- Помещение 43- (электрощитовая) в не рабочем состоянии. Имеется строительный мусор.
- Помещение 44- Бытовой и строительный мусор.
- Помещение 45- (лестничная клетка) Бытовой и строительный мусор.

- Помещение 46- Бытовой и строительный мусор.
- Помещение 47- Бытовой и строительный мусор.
- Помещение 50- Бытовой и строительный мусор.
- Помещение 51- Бытовой и строительный мусор.

Комиссия:

Гл. инженер

Инженер

Мастер

Председатель совета МКД



С.Н. Тараканов

С.И. Алдыбеева

Н.Н. Киелница

Любимова Н.Д.